



FC 40

Wiegecomputer

Wiegeeinrichtung mit 40 Rezepten und 20 Komponenten

Wiegecomputer mit LED-Display von 4 Digit's, hohe Beleuchtung und große Ziffern. Er hat auch 02 zusätzliche kleinere Digit's (unten links), um mehrere Informationen zu visualisieren, wie z.B. die Nummer des Rezeptes, die Nummer der Komponente oder die Abkürzungen der Batteriespannung (bt), des Gesamtgewichtes (t) und vom partiellen Gewicht (0), des Rezeptes (Rc), Tieranzahl (An) und so weiter...

Die Waage wird für die manuellen oder programmierbaren Dosierungsvorgänge verwendet. Die FC40 kann max. 40 Rezepte mit 20 Ladungen und 20 Ausladungen überwachen. Jedes Rezept enthält die benötigten Daten für die Mischungsvorbereitung.


HAUPTMERKMALE

- ✦ Große Ziffern
- ✦ 40 Rezepte
- ✦ 20 Ladungen
- ✦ 20 Ausladungen
- ✦ Voralarm bei Erreichung von 85 %
- ✦ Alarm bei Erreichung von 100 %
- ✦ Systemssperrung gegen Bewegungen möglich
- ✦ Einstellung der benötigten Wartezeit für die Mischung nach der Ladung der ganzen Komponenten möglich

TECHNISCHE DATEN

Hochempfindliche Folietastatur
Stabiles Aluminiumgehäuse
Schutz: IP 65
Dimensionen: L 230 X H 180 X P 65 mm
Display: 4 Digit's - rote LED's H 68 x L 48 mm
Speicher: Eeprom
Programmierbare Verteilungen: Kg. 1 - 2 - 5 - 10
Auflösung: 135.000 dd
Temperaturbereich: - 20 + 60 C°
Relativfeuchtigkeit: 95 %
Stromversorgung: von 11 bis 16 V dc / maximale Spitze der Spannung 20V dc
Lesenfehler: +/- Kg. 1 gegenüber Kg. 10.000
Serielle Schnittstelle: RS 232
Anzahl der Parallelwiegestäbe: Max 12 (350 Ohm)
Stromversorgung der Wiegestäbe: 5 Vcc / 60mA
Schutz gegen Radiofrequenzstörungen
Beseitigung der Störungen von der Stromversorgung
Verbrauch mit Alarm: 1.100 mA

ZUBEHÖR



- 1- FC 40
- 2- Netzgerät 220/12 V
- 3- Wechselrichter
- 4- Zusatzanzeige MV6
- 5- Zusatzanzeige AV20/5
- 6- Hupe

Model
FC 40

Artikel Nr. :
FUCEFC400001



PTM s.r.l. Via per Isorella, 22/A Visano (BS) Tel.: 030 9952733 E-Mail: ptm@ptmsrl.com

